

作業改善事例

改善名	くるりんぱっ！
ライン/工程名	金具処理

赤枠の「黒色塗装品置き場」に製品の有無が、置場まで行かないと確認できなかった。
表示をつけることで、歩行（250m⇒0m）が無くなった。

改善前(かいぜんまえ)



改善後(かいぜんご)



《問題点》


歩行：黒色塗装品置場へ800m/日歩く。そのうち、250mは、製品が無しで帰ってくる。

作業改善事例

改善名	ミエミエメール君
ライン/工程名	金具処理

改善前は、数字が小さく、また、バックの色で数字が見えなかった。
改善後は、数字を大きく、バックの色の白して、黒文字を見やすくした。

改善前(かいぜんまえ)



改善後(かいぜんご)



《問題点》

見えずらい表示: 文字が小さく2,3回見直し、確認していた。

作業改善事例

改善名	箱がすぐとれるんじゃー
ライン/工程名	成形

改善前は、置場が決まってなく、はみ出し、タテ・ヨコ・ナナメが揃っていなかった。
置場を定置化することで改善できた。

改善前(かいぜんまえ)



改善後(かいぜんご)



《問題点》

置場が決まっていない: 製品箱の置場が決まってなく、乱雑に置かれていた。